

■ LINE 損傷報告（道路・公園） 令和4年度 受付分

令和5年4月30日時点

報告件数 (A+B+C+D)	A) 役場で 対応したもの	A) 役場で対応したもの				B) 情報提供	C) 対象外	D) 要連絡
		対応完了	対応中	経過観察	損傷等 確認できず			
45	33	33	0	0	0	10	2	0

■ 粕屋町LINE公式アカウントを通じて受け付けた損傷報告の件数です。

《対応状況について》

- 対応完了 … 対応が完了しています。
- 対応中 … 対応予定又は対応手配中です。（除草など定期管理内で対応予定のものも含まれます。）
- 経過観察 … 現場を確認した結果、早急な対応は必要ないと判断しました。
- 損傷等確認できず … 現場を確認しましたが、損傷や不具合を確認できませんでした。
- 情報提供 … 国・県・民間・個人が管理するものは、内容に応じて管理者に情報提供をしました。
- 対象外 … 損傷や不具合以外のご意見、ご要望は、今後の参考とさせていただきます。
- 要連絡 … 現場を確認しましたが、詳細を把握したいため、電話でご連絡ください。

○道路に関すること
粕屋町道路環境整備課 092-938-0198

○公園に関すること
粕屋町都市計画課 092-938-0208

No.	受信日	カテゴリ	場所	内容	対応状況	備考
1	4月11日	道路（側溝）	長者原東1丁目	水が流れない	情報提供	JR博多保線区
2	5月7日	道路（カーブミラー）	花ヶ浦2丁目	カーブミラーに民家の樹木が覆っている	情報提供	管理会社
3	5月9日	道路（その他）	原町1丁目	道路の花壇を撤去してほしい	対象外	私有地
4	5月21日	道路（その他）	阿恵235	歩車道境界ブロックの破損	対応完了	
5	5月21日	公園（遊具）	駕与丁3丁目（駕与丁公園）	下の金具が木から外れている	対応完了	
6	6月5日	道路（ガードレール）	仲原2735-9付近	ガードレールフェンスの端が外れている	対応完了	
7	6月9日	道路（カーブミラー）	長者原東6丁目	木が伸びてミラーが見えない	情報提供	所有者
8	6月15日	公園（照明灯）	上大隈572-1付近（上大隈児童遊園）	不点灯	対応完了	
9	6月16日	道路（その他）	原町4丁目	道路の表示が薄くなっている	対応完了	
10	6月16日	道路（標識）	原町4丁目	止まれの表示が薄くなっている	対応完了	

No.	受信日	カテゴリ	場所	内容	対応状況	備考
11	6月27日	公園（ベンチなど（休憩施設））	長者原東2丁目（粕屋中央スポーツ公園）	ベンチの本体をブロックにて支えている	対応完了	
12	7月18日	公園（水回り（水道、トイレなど））	上大隈572付近（上大隈児童遊園）	手洗い場	対応完了	損傷等なし、清掃
13	8月2日	道路（その他）	上大隈428-2付近	五差路交差点西の道路に猫の死体がある	対応完了	
14	8月4日	道路（その他）	長者原西1丁目	歩道の陥没	対応完了	
15	8月5日	道路（側溝）	若宮1丁目	段差	対応完了	
16	8月10日	公園（その他）	上大隈570-6付近（上大隈児童遊園）	セアカゴケグモではないか	対象外	セアカゴケグモではない
17	8月11日	道路（カーブミラー）	長者原東6丁目	ミラーの向きがおかしい	対応完了	
18	8月21日	道路（その他）	内橋2丁目	草が生い茂り歩道まで出ないと見えない	情報提供	県（県道用地）
19	8月21日	道路（その他）	内橋2丁目	草木で人も車も確認しにくい	情報提供	県（県道用地）
20	8月29日	道路（その他）	原町4丁目	マンホールから水が漏れている	情報提供	県（県管理道路）
21	8月29日	道路（舗装）	長者原東2丁目	陥没	対応完了	
22	9月1日	道路（その他）	内橋2丁目	草が生い茂っている	対応完了	
23	9月5日	道路（舗装）	内橋3丁目	舗装はがれ	対応完了	
24	9月25日	道路（街路灯）	粕屋町仲原（県道24号）	不点灯	情報提供	県（県管理道路） 耕作上の理由で不点灯
25	9月26日	道路（その他）	仲原2丁目	草やツルが垂れ下がって視界が悪い	情報提供	JR (筑豊篠栗鉄道事業部)
26	10月6日	公園（ベンチなど（休憩施設））	原町5丁目（阿恵大池公園）	破損	対応完了	
27	10月23日	道路（その他）	仲原2911付近（阿恵橋）	破損	対応完了	
28	11月3日	道路（カーブミラー）	駕与丁1丁目	ミラーが1つなくなっている	対応完了	
29	12月3日	道路（カーブミラー）	酒殿2丁目	ミラー向きがおかしい	対応完了	
30	12月28日	道路（舗装）	仲原2865-1付近	舗装はがれ	対応完了	
31	1月11日	道路（その他）	長者原西1丁目	停止線、横断歩道などが消えている	情報提供	粕屋警察署

No.	受信日	カテゴリ	場所	内容	対応状況	備考
32	2月3日	道路（舗装）	大隈578-2付近	横断歩道をはじめ、停止線が消えている	情報提供	粕屋警察署
33	2月4日	道路（側溝）	仲原1丁目	側溝の蓋が割れて開いた状態になっている	対応完了	
34	2月5日	公園（遊具）	駕与丁3丁目（駕与丁公園）	遊具が摩擦で滑り止めが機能していない	対応完了	
35	2月10日	公園（照明灯）	駕与丁3丁目（駕与丁公園）	不点灯	対応完了	
36	2月17日	道路（カーブミラー）	長者原西2丁目	ミラー向きがおかしい	対応完了	
37	2月17日	道路（側溝）	粕屋町大隈1093付近	段差	対応完了	
38	2月22日	道路（その他）	内橋東1丁目	電柱の根元の舗装はがれ	対応完了	
39	3月5日	道路（舗装）	仲原2丁目	舗装はがれ	対応完了	
40	3月5日	道路（舗装）	仲原2丁目	舗装はがれ	対応完了	
41	3月9日	道路（カーブミラー）	仲原2丁目	ミラー向きがおかしい	対応完了	
42	3月23日	道路（舗装）	花ヶ浦2丁目	舗装はがれ	対応完了	
43	3月26日	道路（側溝）	仲原2丁目	水が流れない	対応完了	
44	3月31日	公園（その他）	原町5丁目（阿恵大池公園）	西側階段に小さい陥没あり	対応完了	
45	3月31日	道路（カーブミラー）	仲原2丁目	ミラー向きがおかしい	対応完了	