


1月より汚染土壌対策工事を開始し、3月までで全体3割程度の汚染土壌の除去および場外搬出が完了しています。(汚染土壌の搬出先は愛媛県で陸送・船による輸送等で搬出作業を行っています。)


現在は、地下構造物とその周辺にある汚染土壌を除去するために鋼矢板による土留め工事を行っています。6月から汚染土壌の除去及び搬出を行っています。

また環境測定の方も下図に記載している4カ所にて常時観測し、現場事務所にて監視しています。令和4年4月度までの測定結果は基準値以内でした。詳細な測定結果については粕屋町ホームページをご確認ください。

なお、測定値についてはお手数ですが、現場事務所までお問い合わせ頂ければ常時公表いたします。



工事作業順序は以下の通りです。現在は【4.汚染土壌対策工事】の段階です。



# 工事進捗状況 (1~5月)

車両出入口



環境測定状況 (現場事務所内)



汚染土壌搬出状況




工事名 粕屋町清掃センター解体工事  
 工事 汚染土壌搬出 測点  
**汚染土壌搬出状況**

汚染土壌積込~輸送状況 (福岡県)



工事名 粕屋町清掃センター解体工事  
 工事 汚染土壌搬出 測点 東海バース  
**汚染土壌追跡調査  
 仮置き場集積~積込状況**

汚染土壌積込~搬出状況 (愛媛県)



工事名 粕屋町清掃センター解体工事  
 工事 汚染土壌搬出 測点 東予港  
**汚染土壌追跡調査  
 汚染土壌積込状況  
 (ガット船~10tDT)**

汚染土壌荷下ろし状況 (愛媛県)



工事名 粕屋町清掃センター解体工事  
 工事 汚染土壌搬出 測点 オオノ開港  
**汚染土壌追跡調査  
 汚染土壌運搬~搬入状況**

地中杭撤去状況



工事名 粕屋町清掃センター解体工事  
 工事 地中杭撤去 測点 (P01)  
**ケーシング内掘削状況**

煙突基礎撤去状況



工事名 粕屋町清掃センター解体工事  
 工事 煙突基礎撤去 測点 (P2)  
**煙突基礎撤去状況**

鋼矢板打設状況



鋼矢板打設状況



鋼矢板打設状況



鋼矢板打設状況



### 作業日及び作業時間

作業は原則として月曜～土曜(祝日含む)とし、日曜日は休工とします。  
作業時間は原則として8:00～17:00とさせていただきます。  
但し、作業状況により17:00以降に作業させていただく場合がございます。

### 工事に関するお問い合わせ先

工事に関するお問い合わせは下記担当課へご連絡をお願いします。  
＜粕屋町役場 道路環境整備課＞ 連絡先：092-938-0198  
＜施工者：奥村組・サンコービルド特定建設工事共同企業体 現場代理人：原田＞  
連絡先：092-938-2670